

АО "Волтайр-Пром"

Приложение
к приказу 160489
от 18 июня 2018 г


Инструкция 0-30/27


по обращению с ГСМ и отработанными нефтепродуктами
на АО «Волтайр-Пром»

Редакция 2

Учт.экз. № ____

г. Волжский 2018 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель профкома
АО «Волтайр-Пром»
 Усачева Е.Ю.
«___» _____ 2018 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. директора по производству
АО «Волтайр-Пром»
 Попов А.Ю.
«___» _____ 2018 г.

Инструкция О-30/27 по обращению с нефтепродуктами на АО «Волтайр-Пром»

1 Общие положения

1.1 Настоящая инструкция определяет единый порядок получения, временного хранения, сбора, учета, транспортировки нефтепродуктов для использования в механизмах (кроме использования в технологии по приготовлению резиновых смесей и выпуска продукции предприятия), утилизации или передачи специализированным предприятиям. Порядок определен с целью:

- упорядочения работы и повышения ответственности работников при временном хранении, сборе, учете, транспортировке нефтепродуктов;
- организации рационального потребления ГСМ;
- предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций;
- предотвращения загрязнения земельных и водных ресурсов нефтесодержащими продуктами, относящимися к классу веществ, опасных для окружающей природной среды.

1.2 Настоящая инструкция обязательна и распространяется на руководителей и работников подразделений АО «Волтайр-Пром», а также работников подрядных организаций, осуществляющих деятельность в области обращения с ГСМ и отработанными нефтепродуктами.

2 Термины, определения и сокращения

2.1 Нефтепродукт -- это готовый продукт, полученный при переработке нефти, газоконденсатного, углеводородного и химического сырья.

2.2 Отработанное масло – техническое масло, проработавшее срок или утратившее в процессе эксплуатации качество, установленное в нормативно-технической документации, и слитое из рабочей системы.

2.3 Отработанные нефтепродукты – отработанные масла, промывочные нефтяные жидкости, а также смеси нефти и нефтепродуктов, образующихся при зачистке средств хранения, транспортирования, извлекаемые из нефтесодержащих вод.

2.4 Группа отработанных нефтепродуктов (масел) – совокупность отработанных нефтепродуктов (отработанных нефтяных масел) различных марок, имеющих сходные свойства и (или) область применения.

2.5 Сбор отработанных нефтепродуктов – совокупность операций с момента слива отработанных нефтепродуктов из рабочей системы до начала регенерации, очистки или использования взамен или наряду с другими товарными маслами.

2.6 ГСМ – горюче-смазочные материалы

2.7 СГМ – служба главного механика

2.8 ООТПИБООС – отдел охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

2.9 ВРО – временное размещение отходов

2.10 УМТС - управление материально-технического снабжения

3 Ответственность и полномочия

3.1 Директор по производству несет ответственность за организацию порядка обращения с нефтепродуктами на предприятии.

3.2 Главный механик предприятия:

- несет ответственность за обоснованность объемов потребления ГСМ соответствующего ассортимента;

- несет ответственность за осуществление контроля за соблюдением норм потребления ГСМ;

- несет ответственность за осуществление контроля за соблюдением норм сдачи отработанных нефтепродуктов;

- осуществление контроля за состоянием смазочного хозяйства на предприятии.

3.3 Распоряжением по Обществу назначается лицо, ответственное по предприятию за применение ГСМ, организацию сбора и использования отработанных нефтепродуктов. Проект распоряжения готовит СГМ.

3.4 Лицо, ответственное за применение ГСМ, организацию сбора и использования отработанных нефтепродуктов по предприятию:

- составляет сводную заявку на приобретение ГСМ по предприятию на год на основании утвержденных заявок подразделений;

- составляет план-график сдачи отработанных нефтепродуктов подразделениями завода;

- осуществляет контроль своевременного поступления на предприятие ГСМ в необходимом количестве и соответствующего ассортимента, а также сдачу подразделениями отработанных нефтепродуктов;

- осуществляет контроль за соблюдением требований к емкостям и местам временного размещения ГСМ и отработанных нефтепродуктов на предприятии.

3.5 Руководитель структурного подразделения, осуществляющего деятельность по обращению с нефтепродуктами обеспечивает:

- учет поступивших в подразделение ГСМ и образовавшихся в процессе эксплуатации оборудования отработанных нефтепродуктов для их дальнейшего использования, передачи в подготовительный цех для реализации специализированным организациям или утилизации;

- хранение нефтепродуктов (ГСМ) в подразделении и организацию безопасного места временного размещения отходов (ВРО) нефтепродуктов в подразделении в соответствии с требованиями настоящей инструкции;

- соблюдение требований при работе с нефтепродуктами;

- принятие мер и соблюдение установленных настоящей инструкцией требований при ликвидации экологической аварии, связанной с проливом нефтепродуктов;

- доведение требований настоящей инструкции до персонала СПП и подрядчиков, работающих на территории предприятия (подразделения);

- контроль за деятельностью подрядных организаций, в том числе в части образования и обращения с отходами нефтепродуктов.

3.6 Руководитель структурного подразделения, осуществляющего деятельность по обращению с нефтепродуктами, распоряжением по подразделению назначает ответственного(ных) за обращение с нефтепродуктами в подразделении, который осуществляет контроль за:

- состоянием мест для хранения ГСМ, мест временного размещения отработанных нефтепродуктов и промасленных материалов;

- состоянием емкостей для хранения ГСМ и отработанных нефтепродуктов в СПП;

- хранением нефтепродуктов на рабочих местах, исправностью емкостей для хранения и использования нефтепродуктов на рабочем месте;

- состоянием рабочих мест и оборудования, с целью исключения потери (течь, пролив) нефтепродуктов;

- использование нефтепродуктов по назначению в соответствии с НТД;

- сбор, хранение и сдачу отработанных нефтепродуктов по группам;

- наличием остатков ГСМ, отработанных нефтепродуктов, промасленных материалов и их своевременной сдачей в установленные места хранения нефтепродуктов.

Ответственный за обращение с нефтепродуктами в подразделении осуществляет учет ГСМ и отработанных нефтепродуктов в СПП.

3.7 Начальник ООТ, ПиПБ, ООС несет ответственность за обеспечение:

- проведения производственного контроля за местами хранения ГСМ и отработанных нефтепродуктов на вопрос экологической и пожарной безопасности;

- контроль реализации отработанных нефтепродуктов специализированным организациям.

- обеспечение работающих с нефтепродуктами необходимыми СИЗ.

3.8 Начальник управления материально-технического снабжения несет ответственность за:

- своевременное заключение договоров на передачу отходов нефтепродуктов (масел) специализированным предприятиям и их выполнение;
- своевременное заключение договоров на утилизацию отработанных нефтепродуктов (промасленных материалов) и их выполнение.
- обеспечение и контроль своевременного вывоза отработанных нефтепродуктов с территории предприятия.

3.9 Начальник складского хозяйства отвечает за:

- прием и хранение отходов нефтепродуктов (масел);
- отпуск отходов нефтепродуктов (масел) специализированным предприятиям по договорам.

3.10 Мастера (начальники участков), рабочий персонал и другие работники структурных подразделений, работающих с нефтепродуктами, несут ответственность за невыполнение требований настоящей инструкции.

4 Общие положения

4.1 Основными задачами организации системы обращения с ГСМ и отработанными нефтепродуктами является:

- рациональное использование ГСМ;
- уменьшение воздействия на окружающую среду и персонал предприятия в процессе использования, транспортировки, временного хранения и (или) утилизации;
- обеспечение строгого учета количества поступающих ГСМ и образующихся отработанных нефтепродуктов;
- обеспечение сбора отработанных нефтепродуктов по группам в соответствии с НТД.

4.2 Обращение с нефтепродуктами предусматривает следующие операции:

- перелив поступивших со склада ГСМ из бочки в промежуточные емкости.
- залив масла в механизмы и слив из них масла;
- промывку деталей, механизмов, узлов моющими жидкостями;
- перелив из одной расходной емкости в другую;
- шприцевание подшипников, смазка прокладок, болтов и т.п.;
- временное хранение ГСМ и отработанных нефтепродуктов;
- транспортировка ГСМ и отработанных нефтепродуктов.

4.3 Отработанные нефтепродукты являются отходами производства 3 класса опасности и подлежат обязательному сбору, учету, временному хранению в специально отведенном месте для использования на предприятии или передаче специализированным предприятиям.

5 Требования при обращении с ГСМ

5.1 Определение потребности в ГСМ.

СПП осуществляющие деятельность по обращению с нефтепродуктами формируют цеховые заявки на потребность в ГСМ на год и направляют ее в СГМ.

СГМ определяет обоснованность заявленных объемов потребления ГСМ СПП, формирует общую сводную потребность ГСМ на год.

Формирование заявки на приобретение ГСМ осуществляется в соответствии с требованиями СТП 1-7.4-УМТС.

5.2. Требования к хранению и выдаче ГСМ.

5.2.1 Требования к хранению ГСМ

Хранение нефтепродуктов допускается в специально отведенных местах, определенных «Схемой мест хранения ГСМ».

Хранение поступивших нефтепродуктов осуществляется в специально оборудованных помещениях (кладовых).

Для помещений, где производится хранение ГСМ должен быть определен и обозначен класс пожароопасности помещения.

Склады для хранения ГСМ должны быть оборудованы средствами пожаротушения.

Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.

Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

Во всех местах, представляющих опасность, должны быть установлены предупреждающие знаки безопасности и применена сигнальная разметка в соответствии с СТП 4-6.4-ООТ, ПИПБ, ООС.

Запрещается оставлять открытыми двери помещений (складов) для хранения нефтепродуктов.

Запрещается совместное хранение веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси).

На территории склада ГСМ запрещается применение открытого огня.

Курение на территории склада запрещается и может быть разрешено только в специально отведенных и оборудованных местах, обозначенных надписью "Место для курения".

Запрещается хранение в одном помещении с маслами кислородных баллонов и баллонов с горючими газами.

Хранение ГСМ допускается только в закрытых емкостях.

Емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия, а также иметь маркировку и предупредительные надписи, указанные на упаковках или в сопроводительных документах.

На складах ГСМ в цехе (производстве) хранение нефтепродуктов допускается в количестве не более установленного месячного норматива.

Каждый сорт смазочного продукта должен храниться в отдельной, предназначенной для него емкости (бочке, бидоне, бутылки и т.д.).

Ответственность за состояние мест хранения ГСМ в СПП несет лицо ответственное за обращение с нефтепродуктами в подразделении.

5.2.2 Требования к выдаче ГСМ.

Выдача ГСМ осуществляется на центральном складе, в специальном помещении-раздаточной. Запрещается разливать нефтепродукты непосредственно в хранилищах.

Выдача ГСМ осуществляется со склада на основании накладной – требования в количестве определенном в заявке.

Выдачу ГСМ осуществляет кладовщик в 200 л бочках либо в промежуточной таре подразделения.

Резервуары, автоцистерны и рукава во время слива-налива отработанных нефтепродуктов должны быть заземлены.

Выдача ГСМ производится в специальные емкости, исключаящие разбрызгивание и пролив. Указанные емкости должны заполняться не более, чем на 2/3 от своего объема.

Места для перелива ГСМ должны быть оборудованы средствами пожаротушения (песок, огнетушитель, кошма).

5.3 Требования к использованию ГСМ.

При выдаче ГСМ в мелкую тару (бочки, бидоны, бутылки, специальные ведра) она должна быть соответственно подготовлена: пропарена, вымыта и высушена, непосредственно перед заполнением, она должна быть осмотрена на предмет исправности.

Тара должна быть изготовлена из не искрообразующих материалов и оснащена плотно закрывающейся крышкой.

На рабочем месте смазочные материалы храниться в объеме не более установленного сменного запаса.

Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом) и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси).

Заливка масла в механизм должна производиться с помощью специальных масленок и воронок до отметок на маслоуказательных стеклах (или по показанию «щупа»), при отсутствии подобных устройств заливка производится мерной емкостью в объеме, указанном в паспорте изделия.

Перелив ГСМ из одной расходной емкости в другую должен производиться над специальным, чистым поддоном.

Промывка деталей, узлов, механизмов должна проводиться в специально отведенных местах, исключающих экологический риск.

Запрещается слив ГСМ и моющих растворов в канализацию.

Шлам (твердая фракция) образовавшийся при промывке и чистке деталей необходимо собрать в емкость и вынести на общезаводскую площадку для ВРО в емкость, идентифицированную как «отходы 3 класса опасности».

Необходимо немедленно и тщательно убирать любые проливы нефтепродуктов, возникшие при выполнении операций с нефтепродуктами (ГСМ) в соответствии с требованиями настоящей инструкции и инструкции О-31. Не допускается оставлять не убранными проливы масел на полу или грунтовой поверхности.

Запрещается хранение на рабочем месте ГСМ в непредусмотренной для этого таре (открытые ведра, канистры, бутылки, и т.п.)

При разливе ГСМ на крышке емкостей все пятна нефтепродуктов должны быть убраны обтирочным материалом, емкость насухо вытерта. Обтирочный материал должен быть выброшен в емкость, идентифицированную как отходы 4 класса опасности, при содержании масла в обтирочном материале менее 15%, или в емкость идентифицированную как отходы 3 класса опасности, при содержании масла в обтирочном материале более 15%.

Оставлять на емкости обтирочный материал, паклю или другие какие-либо предметы не допускается.

6 Требования к обращению, сбору, хранению и учету отработанных нефтепродуктов

6.1 Определение норм сдачи отработанных нефтепродуктов.

Нормы сдачи отработанных нефтепродуктов ежегодно определяются СГМ исходя из графиков смазки оборудования и ППР.

Основанием для расчета норм сдачи является «Сборник удельных показателей отходов производства» (п.3.6 -Рекомендуемые минимальные нормативы сбора отработанных нефтепродуктов»).

6.2 Требования к хранению отработанных нефтепродуктов.

Хранение отработанных нефтепродуктов допускается только в специально отведенных местах, определенных «Схемами мест временного сбора отходов».

Места расположения емкостей для сбора отработанных нефтепродуктов должны быть идентифицированы разметкой красной краской на бетонном покрытии.

Места временного хранения отработанных нефтепродуктов должны иметь покрытие, предотвращающее попадание нефтепродуктов на грунтовую поверхность и/или сточные воды.

Емкости для сбора отработанных нефтепродуктов идентифицируются путем нанесения на емкости несмываемой краской:

- наименования отхода
- класса опасности отхода
- наименования подразделения и лица, ответственного за хранение отработанного масла.

Емкости для сбора отработанных нефтепродуктов окрашиваются красным цветом.

Хранение отработанных нефтепродуктов допускается только в закрытых емкостях (снабженных крышкой).

Емкости должны быть оборудованы заливными воронками с сетками, исключающими попадание посторонних включений.

Не допускается хранение ГСМ и отработанных нефтепродуктов в одном месте без соответствующей идентификации.

6.3 Требования к обращению с отработанными нефтепродуктами.

При работе с отработанными нефтепродуктами необходимо применять средства индивидуальной защиты (СИЗ): резиновые перчатки, сапоги, фартук.

Слив отработанных нефтепродуктов (масел) с механизмов необходимо производить в специальную тару, маркированную «Масла отработанные » 3 класс опасности с указанием их группы.

Не допускается слив отработанного масла с механизмов на пол, грунтовую поверхность или в канализацию.

Перелив отработанных нефтепродуктов из одной расходной емкости в другую необходимо производить над специальным, чистым поддоном.

Допускается заполнять расходные емкости не более $\frac{3}{4}$ их объема, во избежание перелива масла.

Отработанное жидкое масло и отходы консистентных смазок необходимо хранить в отдельной, специально идентифицированной таре, отдельно от чистых ГСМ.

Промасленные отходы (обтирочный материал, опилки, песок, сажемаслянную композицию), относящиеся к отходам 3 класса опасности, необходимо собирать в специальные контейнеры (емкости) BFO, идентифицированные как емкости для сбора отходов 3 класса опасности.

Необходимо соблюдать осторожность при производстве работ вблизи емкостей с отработанными нефтепродуктами во избежание их опрокидывания, возгорания.

Необходимо немедленно и тщательно убирать любые проливы нефтепродуктов, возникшие при выполнении операций с отработанными нефтепродуктами в соответствии с требованиями настоящей инструкции и инструкции О-31, не допускается оставлять не убранными проливы масел на полу или грунтовой поверхности

При разливе отработанных нефтепродуктов на крышки емкостей все пятна отработанных нефтепродуктов должны быть должны быть убраны обтирочным материалом, емкость насухо вытерта. Обтирочный материал должен быть выброшен в емкость, идентифицированную как отходы 4 класса опасности, при содержании масла в обтирочном материале менее 15%, или в емкость, идентифицированную как отходы 3 класса опасности, при содержании масла в обтирочном материале более 15%.

Оставлять на емкости обтирочный материал паклю или другие какие-либо предметы не допускается.

6.4 Требования к сбору и сдаче отработанных нефтепродуктов

Сбор отработанных нефтепродуктов на предприятии осуществляется ответственными исполнителями в соответствии со своей производственной инструкцией в специально обозначенные места ВРО согласно настоящей инструкции и СТП 3-6.4 ООТПИБООС.

При сборе отработанных нефтепродуктов должно быть исключено попадание в них конденсата, пластичных смазок, жиров, лаков, красок, эмульсий, загрязнений и механических включений.

В подразделениях, осуществляющих деятельность по обращению с нефтепродуктами, должен осуществляться учет образовавшихся отработанных нефтепродуктов (через накладные), использованных и переданных на склад Складского хозяйства.

Ответственный за обращение с нефтепродуктами в СПП составляет акт в произвольной форме с указанием количества и группы образовавшихся отходов нефтепродуктов (масел). Реализация отработанного масла осуществляется со склада Складского хозяйства.

По мере накопления отходов ответственный, назначенный распоряжением по подразделению за вывоз отходов, взвешивает отходы на автомобильных весах, находящихся около заводской площадки для сбора производственных отходов или других поверенных весах, в присутствии кладовщика склада № 62 Складского хозяйства. По результатам взвешивания оформляются два экземпляра внутренней накладной. Один экземпляр накладной передается на склад № 62, второй возвращается в подразделение.

Сотрудник, ответственный за обращение с отходами в СПП:

- заполняет на основании накладной данные учета в области обращения с отходами, по форме и в порядке предусмотренными СТП 3-6.4 ООТПИБООС;

- ежемесячно в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Данные учета в области обращения с отходами в ООТПИБООС, копию в СГМ.

СГМ сравнивает предоставленные данные с запланированным количеством образования поквартально, затем формирует сводные данные и направляет в Цех энергоснабжения с целью заполнения статистической отчетности 4-ТР.

На складе № 62 цеха СХ отработанные нефтепродукты регистрируются на основании накладных в Журнале учета отработанных нефтепродуктов по форме приложения Б.

Часть отработанных нефтепродуктов используется повторно в Цехе № 2 при изготовлении смазки в трансмиссии ВЛ-2130.

Вывоз отработанных нефтепродуктов с территории предприятия осуществляется в соответствии с условиями договоров на утилизацию и реализацию. Управление материально-технического снабжения, обеспечивает своевременное заключение договоров и своевременный вывоз отработанных нефтепродуктов с территории предприятия, путем установления необходимой периодичности вывоза и контроля за ее соблюдением.

7 Требования к транспортировке ГСМ и отработанных нефтепродуктов

Транспортировка ГСМ и отработанных нефтепродуктов по территории предприятия осуществляется на специальных тележках или в емкостях, исключающих пролив на бетонное покрытие или грунт.

Взвешенные отходы нефтепродуктов транспортируются подразделениями на склад № 62 цеха СХ, где сливаются в специально подготовленные емкости через фильтрующую систему для последующей передачи специализированным организациям.

Транспортировка отработанных нефтепродуктов для дальнейшей переработки или захоронения осуществляется специально оборудованным транспортом (автомобилем).

Запрещается совместная транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси).

8 Меры ликвидации возможных аварийных ситуаций и предотвращение их повторного возникновения

При обращении с ГСМ и отработанными нефтепродуктами, под чрезвычайной (аварийной) ситуацией понимается:

- загорание ГСМ, отработанных нефтепродуктов или промасленных материалов (Аварийной ситуацией считается разлив нефтепродуктов на пол или грунт с площадью поражения более 5 м² (200-л литровая бочка и более));
- случайный пролив нефтепродуктов.

Порядок действий при загорании ГСМ, отработанных нефтепродуктов или промасленных материалов определен в инструкции ИОТ-18.

В случае загорания отработанных нефтепродуктов применять следующие средства пожаротушения: распыленную воду, пену; при объемном тушении: порошковые составы, углекислый газ, перегретый пар, песок, кошму и др.

8.1 Действия персонала при разливе на пол или грунт нефтепродуктов.

Рабочий обязан:

- все действия производить с применением средств индивидуальной защиты (СИЗ) с соблюдением мер пожарной безопасности;
- в случае утечек нефтепродуктов из негерметичных емкостей принять меры к предотвращению пролива нефтепродуктов - обеспечить сбор вытекающих нефтепродуктов в промежуточную емкость, перекачать содержимое в исправную емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей:
- сообщить об аварии мастеру и (или) начальнику участка;
- всеми имеющимися средствами принять меры к ограничению зоны экологической аварии (предотвращению дальнейшего растекания);
- засыпать место пролитого нефтепродукта песком;

Мастер или начальник участка сообщает ответственному за обращение с нефтепродуктами подразделения о произошедшем случае разлива нефтепродуктов.

Лицо, ответственное за обращение с нефтепродуктами подразделения обязано:

- прекратить все огневые работы в зоне разлива нефтепродуктов;
- организовать уборку пролитых нефтепродуктов в емкости и убрать их в специально отведенное место. Песок, используемый для сбора остатков нефтепродуктов - отходы песка загрязненного маслами 15 % и более, собрать в емкости и вывезти на площадку для сбора отходов 3 класса опасности (телега для сбора сажемаслянной композиции).

В случае разлива нефтепродуктов на грунт:

а) место разлива нефтепродуктов оградить земляным или песчаным валом, во избежание попадания загрязняющих веществ в водоемы, канализацию и т.п.

б) поверхностный слой грунта с загрязнением срезать, отходы грунта, загрязненного нефтепродуктами с содержанием нефтепродуктов 15 % и более также, собрать в емкости и вывезти на площадку для сбора отходов 3 класса опасности (телега для сбора сажемаслянной композиции). Место среза засыпать свежим слоем грунта;

в) сдать участок, защищенный от пролитого нефтепродукта начальнику подразделения.

Ответственный за обращение с нефтепродуктами подразделения сообщает начальнику ООТПИБООС в дневное время и диспетчеру завода в вечернее и ночное время о случае негативного воздействия на окружающую среду.

Средства пожаротушения, ликвидации экологических аварий должны быть размещены в установленных местах, обозначены и подготовлены к применению в соответствии с требованиями норм оснащения помещений средствами пожаротушения (Инструкция ИОТ-18).

Персонал подразделения должен быть проинструктирован о порядке ликвидации пожаров, аварий, чрезвычайных происшествий и действовать согласно ПЛАСа, ПЛАРН, инструкции О-31 и настоящей инструкции.

Начальник ООТПИБООС организует (при необходимости) исследование сточных вод и (или) почвы на содержание нефтепродуктов, и в случае превышения среднего уровня загрязнения выписывает предписание для принятия мер по его снижению.

9 Контроль в области обращения с ГСМ и нефтепродуктами

С целью обеспечения контроля соблюдения объемов выдачи ГСМ в подразделения СХ ежемесячно до 10 числа следующего за отчетным предоставляет в СГМ и ООТПИБООС отчет в форме служебной записки об объемах выданных ГСМ в СПП.

Ответственный за применение ГСМ, организацию сбора и использования отработанных нефтепродуктов по предприятию совместно с ответственным за смазочное хозяйство в каждом СПП в конце квартала до 20 числа последнего в квартале месяца проводит проверку:

- обеспечения наличия необходимого количества и типов мерных емкостей для хранения ГСМ и отработанных нефтепродуктов;
- организации мест хранения суточного запаса ГСМ, средств пожаротушения и идентификацию емкостей с хранящимися ГСМ и отработанными нефтепродуктами;
- оборудованы ли рабочие места смазчиков необходимым инвентарем и материалами.

По результатам проверки ответственный за организацию сбора и использования отработанных нефтепродуктов по предприятию формирует Акт в свободной форме о выявленных замечаниях со сроком их устранения и направляет его руководителю СПП для устранения замечаний.

После того, как все замечания будут устранены, руководитель СПП направляет в СГМ, в форме служебной записки, отчет об устранении выполненных замечаний.

СГМ, со своей стороны, ведет контроль устранения замечаний, выявленных в ходе проверки.

Контроль за соблюдением требований промышленной, пожарной и экологической безопасности проводит отдел ОТПИБООС в порядке, определенном в Положении П - 252-ООТПИБООС.

УМТС, обеспечивая заключение договоров на утилизацию и реализацию отработанных нефтепродуктов, осуществляет контроль за своевременным вывозом нефтепродуктов с территории организации.

С целью обеспечения контроля за соблюдением требований пожарной и экологической безопасности при отгрузке нефтепродуктов подрядными организациями, УМТС сообщает в ООТПИБООС о дате и времени планируемой отгрузки. Отгрузка нефтепродуктов проводится в присутствии сотрудников ООТПИБООС.

10 Документация

10.1 Журнал учета отработанных нефтепродуктов (приложение А) по складу № 62 СХ хранится 3 года.

Главный механик

Шапошников Я.А.

Согласовано:

Начальник ООТ,ПИБ,ООС

Астафьев П.В.

Руководитель группы ООС

Никишина Е.Ю.

Журнал учета отработанных нефтепродуктов
По складу № 62 СХ.

Дата	№ документа	Приход		Расход		Остаток, тонн	Ф.И.О. Роспись
		№ цеха	Кол-во, тонн	№ цеха	Кол-во, тонн		

Инструкция О-30/27 - по обращению с ГСМ и отработанными нефтепродуктами на АО «Волтайр-Пром»", ред.2

Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
		Визирующие подписи			
Зуев В.И.	Эксперт	Привер В.Б.	Начальник службы безопасности	10.07.2018 14:34:04	
Астафьев П.В.	Начальник отдела	Астафьев П.В.	Начальник отдела	10.07.2018 13:26:06	
Плющенко М.В.	Начальник складского хозяйства	Плющенко М.В.	Начальник складского хозяйства	10.07.2018 08:19:46	
Шапошников Я.А.	Главный механик	Шапошников Я.А.	Главный механик	29.06.2018 11:42:17	

Распечатал



/Астафьев Павел Владимирович/ 03.12.2018